

valeurs en dB(A) /Werte in dB(A)

Février/Februar 2018	Blotzheim								Bartenheim								Basel-Neubad							
	Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>
	LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23				
	50,5	47,1	49,2	47,9	47,3	46,1	42,6	50,4	53,3	50,3	52,0	55,1	50,4	49,7	48,2	55,1	52,8	49,3	48,3	40,8	49,6	48,6	41,5	51,2
Allschwil								Efringen-Kirchen								Binningen								
Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	
LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal
	55,9	54,6	54,3	46,8	54,7	54,2	46,0	56,2	60,1	39,1	40,9	32,0	39,3	38,6	32,4	41,4	52,0	48,4	47,0	39,0	48,7	47,4	40,7	50,2
Buschwiller								Hésingue								Neuallschwil								
Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	Jour/Tag		Nuit/Nacht		Ld <sub>AC</sub>	Le <sub>AC</sub>	Ln <sub>AC</sub>	Lden <sub>AC</sub>	
LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal	LeqAC	LeqAC22	LeqAC23					LeqTotal
	51,1	49,0	50,2	41,8	49,1	48,7	41,8	51,2	57,9	57,0	57,0	50,0	57,1	56,5	48,8	58,8	56,5 *	51,6	50,9	43,4	51,8	50,8	43,9	53,5

\*Neuallschwil: Niveau de bruit ambiant plus élevé (LeqTOTAL) en raison de travaux de maintenance réalisés sur la station de mesure, sans impact sur les niveaux de bruit correspondant aux événements de bruit d'aéronefs./Erhöhte Umgebungslärmwerte (LeqTOTAL) bedingt durch Unterhaltsarbeiten an der Messstation. Die Fluglärmwerte sind hiervon nicht betroffen.